

| | | |
|---|--|-------------------------------|
| Dati generali | | |
| Comune di Vigo di Fassa C.C. Vigo di Fassa | Località: La spesà P.ed n°379 | |
| Analisi | | |
| 1. Tipologia Funzionale | Tabià | |
| 2. Epoca di costruzione | Dopo 1945 | |
| 3. Uso attuale | Abitativo/agricolo | |
| 4. Grado di utilizzo | In uso temporaneo | |
| 5. Caratteristiche edificio | Tipo costruttivo | Misto pietra/legno (blockbau) |
| | Volume | |
| | Elementi in aggetto | Poggiolo |
| | Tetto | Con trave di colmo |
| | Manto di copertura | Lamiera |
| | Accessori tetto | 1comignolo |
| | Serramenti fori | In legno |
| | Finiture intonaco | Civile |
| Particolari di pregio | Attrezzi vecchi sulle facciate, intarsi nel poggiolo, grondaie e serratura 379_particolare attrezzo in legno.jpg 379_particolare grondaia.jpg 379_particolare poggioli.jpg 379_particolare serratura.jpg | |
| 6. Tipologia architettonica | Trasformata | |
| 7. Stato conservazione | Buono | |
| 8. Pertinenze | Verde | Aperto |
| | Auto | |
| | Altri manufatti di servizio | |
| 9. Reti tecnologiche | Acqua | Assente |
| | Acque reflue | Assente |
| 10. Viabilità | Accesso all'area | Provinciale |
| | Accesso all'edificio | Pista |
| 11. Legislazione (vincoli) | | |
| Progetto | | |
| 1. Categoria di intervento | RISANAMENTO CONSERVATIVO | |
| 2. Note: | Eventuali | |
| Dimensioni | | |
| | | |
| NOTE: | | |

Documentazione fotografica



Nord



Est



Sud



Ovest

Carta tecnica (1:10.000)

N° foglio 099146 (CTP 1.1/93)

