

|   |                                    |                        |
|---|------------------------------------|------------------------|
| <b>Dati generali</b>                          |                                    |                        |
| Comune di Vigo di Fassa<br>C.C. Vigo di Fassa | Località: Malga Secine<br>P.ed 570 |                        |
| <b>Analisi</b>                                |                                    |                        |
| 1. Tipologia Funzionale                       | Stalla                             |                        |
| 2. Epoca di costruzione                       | Ristrutturazione 2007              |                        |
| 3. Uso attuale                                | Uso agricolo                       |                        |
| 4. Grado di utilizzo                          | Temporaneo                         |                        |
| 5. Caratteristiche edificio                   | Tipo costruttivo                   | Pietra                 |
|   | Volume                             |                        |
|   | Elementi in aggetto                |                        |
|   | Tetto                              | Con trave di colmo     |
|   | Manto di copertura                 | Lamiera                |
|   | Accessori tetto                    | 3 comignoli            |
|   | Serramenti fori                    | Legno e alluminio      |
| Finiture intonaco                             | Civile                             |                        |
| Particolari di pregio                         |                                    |                        |
| 6. Tipologia architettonica                   | Modificata                         |                        |
| 7. Stato conservazione                        | Buono                              |                        |
| 8. Pertinenze                                 | Verde                              | A verde aperto         |
|   | Auto                               | Posto auto             |
|   | Altri manufatti di servizio        |                        |
| 9. Reti tecnologiche                          | Acqua                              | Rete potabile          |
|   | Acque reflue                       | Vasca raccolta liquami |
| 10. Viabilità                                 | Accesso all'area                   | Forestale              |
|   | Accesso all'edificio               | Forestale              |
| 11. Legislazione (vincoli)                    |                                    |                        |
| <b>Progetto</b>                               |                                    |                        |
| 1. Categoria di intervento                    | RISTRUTTURAZIONE                   |                        |
| 2. Note:                                      |                                    |                        |
| <b>Dimensioni</b>                             |                                    |                        |
|   |                                    |                        |
| NOTE: Stallone                                |                                    |                        |

Documentazione fotografica



Nord



Est



Sud



Ovest

Carta tecnica (1:10.000)

N° foglio 099146 (CTP 1.1/93)

