

CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE SCHEDA DI CATALOGAZIONE

SCHEDA N. 59

Dati generali		
Comune di Vigo di Fassa C.C. Vigo di Fassa	Località: Passo di Costalunga P.ed n°743	
Analisi		
1. Tipologia Funzionale	Ciajaa de mont	
2. Epoca di costruzione	1796 (restauro 1993)	
3. Uso attuale	Abitativo	
4. Grado di utilizzo	In uso	
5. Caratteristiche edificio	Tipo costruttivo	Misto pietra/legno
	Volume	Superfetazioni
	Elementi in aggetto	Poggioli e scale
	Tetto	Con trave di colmo
	Manto di copertura	Scandole
	Accessori tetto	2 comignoli e 1 parabolica
	Serramenti fori	In legno
	Finiture intonaco	Misto (tutte e 3 le tipologie disponibili)
	Particolari di pregio	Fori, travi e grondaie in legno 743_particolare stipite porta data 743_particolare intaglio 743_particolare grondaia
6. Tipologia architettonica	Modificata	
7. Stato conservazione	Buono	
8. Pertinenze	Verde	Recintato
	Auto	Posto auto
	Altri manufatti di servizio	Legnaia
9. Reti tecnologiche	Acqua	Acquedotto privato
	Acque reflue	Fossa a tenuta
10. Viabilità	Accesso all'area	Provinciale
	Accesso all'edificio	Pista
11. Legislazione (vincoli)		
Progetto		
1. Categoria di intervento	RISTRUTTURAZIONE	
2. Note:		
<p>Dimensioni</p>		



Nord



Est




Sud



Ovest

Carta tecnica (1:10.000)

N°foglio 099146 (CTP 1.1/93)



Documentazione fotografica