CENSIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO ESISTENTE SCHEDA DI CATALOGAZIONE

SCHEDA N. 6bis

| - · · · · J · · · · · · · | Località: Pra Prè P.ed 343 | |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Analisi | | |
| 1. Tipologia Funzionale | | Tabià de mont |
| 2. Epoca di costruzione | | 1860-1945 |
| 3. Uso attuale | | Rudere |
| 4. Grado di utilizzo | | In abbandono |
| | Tipo costruttivo | Legno a blockbau |
| | Volume | |
| | Elementi in aggetto | |
| | Tetto | Con trave di colmo |
| 5. Caratteristiche edificio | Manto di copertura | Scandole |
| | Accessori tetto | |
| | Serramenti fori Finiture intonaco | |
| | Particolari di pregio | |
| C Tinglagia grabitattanias | Farticolari di pregio | Originals |
| 6. Tipologia architettonica | | Originale |
| 7. Stato conservazione | | Scadente |
| 8. Pertinenze | Verde Auto | A verde aperto |
| | Altri manufatti di servizio | |
| 9. Reti tecnologiche | Acqua | Assente |
| | Acque reflue | Assente |
| 10. Viabilità | Accesso all'area | Assente |
| | Accesso all'edificio | Assente |
| 11. Legislazione (vincoli) | | |
| Progetto | | |
| . Categoria di intervento | RISTRUTTURAZIONE | |
| Note: Note: A,4 m | 4,4 m | H nord 2 m |

