

Dati generali		
Comune di Vigo di Fassa		Località: Ciarlonc
C.C. Vigo di Fassa		P.ed 354
Analisi		
1. Tipologia Funzionale		Tabià de mont
2. Epoca di costruzione		1860-1945
3. Uso attuale		Uso agricolo
4. Grado di utilizzo		In abbandono
5. Caratteristiche edificio	Tipo costruttivo	Legno a blockbau
	Volume	Ampliamento
	Elementi in aggetto	
	Tetto	Con trave di colmo
	Manto di copertura	Con assi
	Accessori tetto	
	Serramenti fori	
Finiture intonaco		
Particolari di pregio		
6. Tipologia architettonica		Originale
7. Stato conservazione		Scadente
8. Pertinenze	Verde	A verde aperto
	Auto	
	Altri manufatti di servizio	
9. Reti tecnologiche	Acqua	Assente
	Acque reflue	Assente
10. Viabilità	Accesso all'area	Assente
	Accesso all'edificio	Assente
11. Legislazione (vincoli)		
Progetto		
1. Categoria di intervento		RISTRUTTURAZIONE
2. Note:		In considerazione dell'interferenza con le aree di tutela delle sorgenti le modalità di gestione delle acque di scarico dovranno conformarsi alle disposizioni delle Nta della Carta delle risorse idriche del PUP
Dimensioni		

Documentazione fotografica



Nord



Est



Sud



Ovest

Carta tecnica (1:10.000)

N° foglio 099146 (CTP 1.1/93)

