



| | | |
|--|-----------------------------|--------------------|
| Dati generali | | |
| Comune di Vigo di Fassa | Località: Masiö | |
| C.C. Vigo di Fassa | P.ed n° | Non accatastata |
| Analisi | | |
| 1. Tipologia Funzionale | Tabià da mont | |
| 2. Epoca di costruzione | 1860-1945 | |
| 3. Uso attuale | Agricolo | |
| 4. Grado di utilizzo | In abbandono | |
| 5. Caratteristiche edificio | Tipo costruttivo | Legno a blockbau |
| | Volume | |
| | Elementi in aggetto | |
| | Tetto | Con trave di colmo |
| | Manto di copertura | Scandole (assi) |
| | Accessori tetto | |
| | Serramenti fori | Legno |
| Finiture intonaco | | |
| Particolari di pregio | | |
| 6. Tipologia architettonica | Originale | |
| 7. Stato conservazione | Cattivo | |
| 8. Pertinenze | Verde | A verde aperto |
| | Auto | |
| | Altri manufatti di servizio | |
| 9. Reti tecnologiche | Acqua | Assente |
| | Acque reflue | Assente |
| 10. Viabilità | Accesso all'area | Forestale |
| | Accesso all'edificio | Sentiero |
| 11. Legislazione (vincoli) | | |
| Progetto | | |
| 1. Categoria di intervento | RISANAMENTO CONSERVATIVO | |
| 2. Note: | | |
| Dimensioni | | |
| <p>N</p>   <p>NOTE:</p> | | |

Documentazione fotografica



Nord



Est



Sud



Ovest

Carta tecnica (1:10.000)

N°foglio 099146 (CTP 1.1/93)

