

| | | |
|---|--|--------------------|
| Dati generali | | |
| Comune di Vigo di Fassa C.C. Vigo di Fassa | Località: Pra Prè P.ed 349 | |
| Analisi | | |
| 1. Tipologia Funzionale | Tabià de mont | |
| 2. Epoca di costruzione | 1860-1945 | |
| 3. Uso attuale | Rudere | |
| 4. Grado di utilizzo | In abbandono | |
| 5. Caratteristiche edificio | Tipo costruttivo | Legno a blockbau |
| | Volume | |
| | Elementi in aggetto | |
| | Tetto | Con trave di colmo |
| | Manto di copertura | Scandole |
| | Accessori tetto | |
| | Serramenti fori | |
| Finiture intonaco | | |
| Particolari di pregio | | |
| 6. Tipologia architettonica | Originale | |
| 7. Stato conservazione | Scadente | |
| 8. Pertinenze | Verde | A verde aperto |
| | Auto | |
| | Altri manufatti di servizio | |
| 9. Reti tecnologiche | Acqua | Assente |
| | Acque reflue | Assente |
| 10. Viabilità | Accesso all'area | Assente |
| | Accesso all'edificio | Assente |
| 11. Legislazione (vincoli) | | |
| Progetto | | |
| 1. Categoria di intervento | RISANAMENTO CONSERVATIVO | |
| 2. Note: | L'ammissibilità degli interventi relativi al cambio di destinazione d'uso è subordinata agli esiti favorevoli di specifica perizia geologica - idrogeologica. In considerazione dell'interferenza con le aree di tutela delle sorgenti le modalità di gestione delle acque di scarico dovranno conformarsi alle disposizioni delle Nta della Carta delle risorse idriche del PUP | |
| Dimensioni | | |
| | | |

Documentazione fotografica



Nord



Est



Sud



Ovest

Carta tecnica (1:10.000)

N° foglio 099146 (CTP 1.1/93)

