

Dati generali		
Comune di Vigo di Fassa C.C. Vigo di Fassa	Località: Pian delö baisö P.ed n°322	
Analisi		
1. Tipologia Funzionale	Ciajaa de mont	
2. Epoca di costruzione	1860-1945	
3. Uso attuale	Di servizio	
4. Grado di utilizzo	In uso temporaneo	
5. Caratteristiche edificio	Tipo costruttivo	Misto pietra/legno
	Volume	Superfetazioni
	Elementi in aggetto	Poggioli
	Tetto	Con trave di colmo
	Manto di copertura	Plastica
	Accessori tetto	
	Serramenti fori	In legno
	Finiture intonaco	Civile
Particolari di pregio	Cornici intorno alle finestre 322_particolare finestra.JPG	
6. Tipologia architettonica	Originale	
7. Stato conservazione	Discreto	
8. Pertinenze	Verde	Aperto
	Auto	
	Altri manufatti di servizio	Legnaia
9. Reti tecnologiche	Acqua	Assente
	Acque reflue	Assente
10. Viabilità	Accesso all'area	Provinciale
	Accesso all'edificio	Pista
11. Legislazione (vincoli)		
Progetto		
1. Categoria di intervento	RESTAURO per l'edificio principale in muratura	
2. Note:	Demolizione per la superfetazione in legno lato sud	
Dimensioni	<p>8,70 m</p> <p>7,20 m</p> <p>H nord 5 m</p> <p>H sud 6 m</p> <p>NOTE:</p>	

Documentazione fotografica



Nord



Est



Sud



Ovest

Carta tecnica (1:10.000)

N°foglio 099146 (CTP 1.1/93)

