Dati generali

Comune di Vigo di Fassa — Località: Passo di Costalunga
C.C. Vigo di Fassa — P.ed n°743

Analisi

1. Tipologia Funzionale		Ciajaa de mont
2. Epoca di costruzione		1796 (restauro 1993)
3. Uso attuale		Abitativo
4. Grado di utilizzo		In uso
5. Caratteristiche edificio	Tipo costruttivo	Misto pietra/legno
	Volume	Superfetazioni
	Elementi in aggetto	Poggioli e scale
	Tetto	Con trave di colmo
	Manto di copertura	Scandole
	Accessori tetto	2 comignoli e 1 parabolica
	Serramenti fori	In legno
	Finiture intonaco	Misto (tutte e 3 le tipologie disponibili)
	Particolari di pregio	Fori, travi e grondaie in legno 743_particolare stipite porta data 743_particolare intaglio 743_particolare grondaia
6. Tipologia architettonica		Modificata
7. Stato conservazione		Buono
8. Pertinenze	Verde	Recintato
	Auto	Posto auto
	Altri manufatti di servizio	Legnaia
9. Reti tecnologiche	Acqua	Acquedotto privato
	Acque reflue	Fossa a tenuta
10. Viabilità	Accesso all'area	Provinciale
	Accesso all'edificio	Pista
11. Legislazione (vincoli)		

Progetto

1. Categoria di intervento	RISTRUTTURAZIONE
2. Note:	

Dimensioni



Documentazione fotografica

Nord

Est

Sud

Ovest

Carta tecnica (1:10.000) **N°foglio 099146 (CTP 1.1/93)**