

Dati generali		
Comune di Vigo di Fassa	Località: Valació	
C.C. Vigo di Fassa	P.ed 375	
Analisi		
1. Tipologia Funzionale	Tabià de mont	
2. Epoca di costruzione	Anteriore 1860	
3. Uso attuale		
4. Grado di utilizzo	In abbandono	
5. Caratteristiche edificio	Tipo costruttivo	Legno a blockbau
	Volume	
	Elementi in aggetto	
	Tetto	Con trave di colmo
	Manto di copertura	Scandole
	Accessori tetto	
	Serramenti fori	
Finiture intonaco		
Particolari di pregio		
6. Tipologia architettonica	Originale	
7. Stato conservazione	Scadente	
8. Pertinenze	Verde	A verde aperto
	Auto	
	Altri manufatti di servizio	
9. Reti tecnologiche	Acqua	Assente
	Acque reflue	Assente
10. Viabilità	Accesso all'area	Sentiero
	Accesso all'edificio	Sentiero
11. Legislazione (vincoli)		
Progetto		
1. Categoria di intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	
2. Note:	SIC Nodo di Latemar. Non è ammesso il cambio d'uso a residenza di tipo non continuativo.	
Dimensioni		
NOTE:		

Documentazione fotografica



Nord



Est



Sud



Ovest

Carta tecnica (1:10.000)

N° foglio 099141 (CTP 1.1/93)

